RAPORT Z OGLĘDZIN

Obiekt wypoczynkowy przy torze Partynice

Kontrola funkcjonalna obiektu wypoczynkowego (przed zimą) · 29.09.2026, godz. 11:58

OBIEKT
obiekt wypoczynkowy przy torze Partynice: 2 stoły do ping-ponga, 3 zestawy stołów z ławkami, 2 pasy żwirowe

LOKALIZACJA
przy torze Partynice, Wrocław

ADRESAT
właściciel obiektu

KONTROLĘ PROWADZIŁ
majster Michał Imadło

OCENA
obiekt może być dalej użytkowany; wymagane drobne poprawki konserwatorskie, w pierwszej kolejności usterki zagrażające bezpieczeństwu

Ogólny stan obiektu jest dobry i według prowadzącego kontrolę obiekt może być dalej użytkowany. Potrzebne są drobne poprawki konserwatorskie. PILNE ze względów bezpieczeństwa są usterki obrzeży pasów żwirowych: na pasie nr 1 po urwanej listewce wystaje śruba, a na pasie nr 2 deski obrzeża mocno się rozjechały i jedna wystaje wyżej od drugiej, więc łatwo się o nie potknąć. Szybko trzeba też dokręcić śruby luźnej siatki drugiego stołu do ping-ponga. PRZED ZIMĄ trzeba skosić trawę na całym obiekcie. W ramach bieżącej konserwacji (bez wskazanego terminu) trzeba przyciąć gałęzie drzewa do wysokości ok. 2 m, zagrabić i wyrównać żwir przy obu stołach do ping-ponga i dodać na tabliczce numer telefonu do właściciela. PO ZIMIE trzeba zabejcować drewno wszystkich trzech zestawów stołów z ławkami; wymiana elementów nie jest potrzebna.

Krytyczna: 2 · Istotna: 3 · Drobna: 8 · Informacja: 4

Informacje ogólne i teren



f01 **Tabliczka informacyjna obecna** — Informacja

Na obiekcie jest tabliczka (projekt zrealizowany w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2020).

Zalecenie: Brak działań poza uzupełnieniem danych kontaktowych (zob. następne ustalenie).

„znamionowa jest." — *0:19 · godz. 11:59*



f02 Brak telefonu do właściciela

Drobna

Na tabliczce brakuje numeru telefonu do właściciela obiektu. Użytkownicy nie mają jak zgłosić usterki.

Zalecenie: Dodać na tabliczce numer telefonu do właściciela.

„Numeru telefonu do właściciela nie ma." *0:22 · godz. 11:59*



f03 Nieskoszona trawa na całym obiekcie

Drobna

Trawa na całym terenie obiektu jest nieskoszona.

Zalecenie: Skosić trawę na całym obiekcie przed zimą.

„Na całym obiekcie trawa jest nieskoszona." *0:29 · godz. 11:59*

Stół do ping-ponga nr 1




f04 Lekko zużyte podłoże żwirowe

Drobna

Żwirowe podłoże przy pierwszym stole nosi ślady lekkiego zużycia, ale ogólnie jest w porządku.

Zalecenie: Zagrabić i wyrównać żwir wokół stołu.

„Podłoże widać ślady lekkiego zużycia," *0:48 · godz. 11:59*



f05 Siatka stabilna

Informacja

Siatka pierwszego stołu trzyma się stabilnie i nie wymaga żadnych prac.

Zalecenie: Brak działań.

„Siatka się trzyma." *1:07 · godz. 11:59*

Pas żwirowy nr 1




f06 Nawierzchnia pasa w porządku

Informacja

Żwirowa nawierzchnia pasa jest w dobrym stanie.

Zalecenie: Brak działań.

„Tutaj ten pasek ze żwirem jest okej.” *1:15 · godz. 11:59*



f07 Urwana listewka obrzeża, wystająca śruba


Krytyczna

Z drewnianego obrzeża pasa urwała się listewka i wystaje śruba. Można się o nią skaleczyć albo potknąć.

Zalecenie: Pilnie usunąć lub zabezpieczyć wystającą śrubę i ponownie zamocować listewkę.

„Tutaj urwała się listewka i, i tutaj wystaje śruba.” *1:21 · godz. 12:00*

Drzewo



f08 Gałęzie do przycięcia

Istotna

Dolne gałęzie drzewa przy stołach sięgają nisko, prawie do ziemi.

Zalecenie: Przyciąć gałęzie drzewa do wysokości ok. 2 m.

„Na tym drzewie gałęzie należy przyciąć” *1:35 · godz. 12:00*

Zestaw stołów i ławek nr 1



f09 Lekkie zużycie, bejcowanie po zimie

Drobna

Stół i ławki pierwszego zestawu mają ślady lekkiego zużycia, ale na razie są w dobrym stanie.

Zalecenie: Zabejcować drewno zestawu po zimie.

„Po zimie bejcowanie” — *1:57 · godz. 12:00*

Zestaw stołów i ławek nr 2



f10 Stan dobry, bejcowanie po zimie


Drobna

Drugi zestaw jest w dobrym stanie, żadnych elementów nie trzeba wymieniać.

Zalecenie: Zabejcować drewno zestawu po zimie.

„Po zimie też bejcowanie.” — *2:13 · godz. 12:00*

Pas żwirowy nr 2




f11 Rozjechane deski obrzeża – ryzyko potknięcia

Krytyczna

Deski obrzeża drugiego pasa mocno się rozjechały i między nimi powstała szczelina. Można się o nie potknąć i przewrócić.

Zalecenie: Pilnie ułożyć ponownie i zamocować deski obrzeża, likwidując szczelinę.

„Tutaj trzeba, tutaj trzeba poprawić te deski, bo się dość mocno” — *2:24 · godz. 12:01*



f12 Deski obrzeża na różnej wysokości

Istotna

Na styku desek obrzeża lewa deska wystaje znacznie wyżej niż prawa, przez co powstał uskok.

Zalecenie: Wyrównać wysokość desek przy okazji naprawy obrzeża.

„Poza tym ta deska po lewej stronie dużo bardziej wystaje niż ta deska po prawej stronie."	*2:33 · godz. 12:01*

Zestaw stołów i ławek nr 3



f13 Normalne zużycie, bejcowanie po zimie

Drobna

Trzeci zestaw z siedziskami jest w porządku, z normalnymi śladami zużycia.

Zalecenie: Zabejcować drewno zestawu po zimie.

„Bejcowanie po zimie."	*3:00 · godz. 12:01*

Stół do ping-ponga nr 2




f14 Nierówne podłoże żwirowe

Drobna

Żwir przy drugim stole jest nierówno rozłożony; poza tym podłoże jest w porządku.

Zalecenie: Zagrabić i wyrównać żwir wokół stołu.

„Należy zgrabić to podłoże, żeby wszędzie było równo."	*3:16 · godz. 12:01*




f15 Stół nosi ślady zużycia

Drobna

Blat drugiego stołu do ping-ponga nosi ślady normalnego zużycia.

Zalecenie: Obserwować stan stołu przy kolejnych kontrolach.

„Stół po prostu zużyty."	*3:26 · godz. 12:02*



f16 Luźna siatka stołu

Istotna

Siatka drugiego stołu za bardzo się rusza, bo śruby mocujące są poluzowane.

Zalecenie: Mocniej dokręcić śruby mocujące siatkę.

„No siatka troszeczkę za bardzo się rusza.”	*3:29 · godz. 12:02*

Ocena ogólna



f17 Obiekt może być dalej użytkowany

Informacja

Ogólny stan obiektu oceniono jako dobry. Obiekt może być dalej użytkowany; potrzebne są drobne poprawki konserwatorskie.

Zalecenie: Wykonać wskazane prace, w pierwszej kolejności naprawy obrzeży pasów żwirowych (f07, f11, f12).

„Może być, yy może być dopuszczone do, do użytkowania przez, przez ludzi.”	*3:49 · godz. 12:02*

Wygenerowano 29.09.2026 15:55 · wizyta v1